

Termohygrometer

kód: C3631



Vysokopresný teplomer – hygrometer. Akustický a optický alarm nameranej teploty.

Pamäť minima/maxima. Pamäť minimálnej a maximálnej teploty vrátane sledovateľného kalibračného certifikátu. Podsvietenie LCD.

Súčasný zobrazenie teploty a relatívnej vlhkosti, voliteľné zobrazenie teploty rosného bodu, externá sonda teploty a vlhkosti s káblom dĺžky 1 meter. Voliteľne dostupné dĺžky kábla 2 a 4 metre.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ	
Merací rozsah	-10 až +60 °C
Presnosť	±0.4 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
TEPLOTNÝ SNÍMAČ - externá sonda Ni1000	
Merací rozsah	-50 až +250 °C
Presnosť	±0.2°C od -50 do +100°C ±0.2% z meranej hodnoty od +100 do +250°C
Rozlíšenie	0.1 °C
SNÍMAČ VLHKOSTI	
Merací rozsah	5 až 95 % RH
Presnosť	±2.5 % RH od 5 do 95 % pri 23 °C
Rozlíšenie	0.1% RH
ROSNÝ BOD	
Merací rozsah	-40 až +60 °C
Presnosť	±1.5 °C pri okolitej teplote T <25 °C a RH >30 %
Rozlíšenie	0.1 °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-10 až +60 °C
Kanály	interný snímač teploty a vlhkosti, 1x externá teplotná sonda
Akustická signalizácia + podsvietené LCD	ÁNO
Merací interval a obnova zobrazenia	0.7 až 5 s
Napájanie	batéria 9 V alebo adaptér 12 Vss s NiMH batériou 9 V
Výdrž batérie	cca 4 months
Trieda ochrany	IP20
Rozmery (bez konektorov)	191 x 71 x 27 mm
Hmotnosť (vrátane batérií)	cca 155 g

Záruka	3 roky
--------	--------