

Priestorový snímač teploty a vlhkosti s výstupom 4-20mA

kód: T3118



Snímač vlhkosti a teploty okolitého prostredia. Použitie v interiéri.
Pre náročné interiéry v systémoch energetického manažmentu budov a HVAC. Navrhnuté pre jednoduchú montáž na bežné elektrickú krabičku KU68 pre domové vypínače a zásuvky.

Technické údaje

TEPLOTNÝ SNÍMAČ	
Merací rozsah	-10 až +50 °C
Presnosť	±0.5 °C
Rozlíšenie	0.1 °C
SNÍMAČ VLHKOSTI	
Merací rozsah	5 až 95 % RH
Presnosť	± 2,5 % RH v rozsahu 5 až 60 % RH
Rozlíšenie	0.1% RH
ROSNÝ BOD	
Merací rozsah	-60 až +80 °C
Presnosť	±1.6°C pri okolitej teplote T<25°C a RH>30%
Rozlíšenie	0.1 °C
VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE	
Prevádzková teplota	-10 až +50 °C
Kanály	interný snímač teploty a vlhkosti
Vypočítané hodnoty	rosný bod, absolútna vlhkosť, špecifická vlhkosť, zmesový pomer, špecifická entalpia
Výstup	4-20 mA
Dostupné teplotné jednotky	stupne Celzia, stupne Fahrenheita
Konfigurácia výstupu	nastaviteľné používateľom z PC; rozsah merania + hodnota
Napájanie	9-30 Vdc
Trieda ochrany	IP20
Rozmery	88 x 106 x 33 mm
Hmotnosť	cca 150 g
Záruka	3 roky